

**Zusätzliche Güteüberwachung gemäß "Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau" im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke**

Füller-Karbonatgehalte

gemäß Erlass des SMWA "Ergänzende Regelungen der sächsischen Straßenbauverwaltung, Teil: Straßenbautechnik, Punkt 2.4.6 "Zusätzliche Kontrollprüfung zur Ermittlung und Bewertung des Kalkstein-/Dolomit-Fülleranteiles in Asphaltdecken" vom 26.03.2009

Stand: Dezember 2011

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	∑ [M.-%]
1	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Herolder Straße 31 09430 Venusberg	a) Venusberg	Amphibolit	14.09.2006	12,1	2,1	14,2
				24.05.2007	5,6	6,9	12,5
				29.09.2009	11,5	4,3	15,8
				09.08.2010	9,7	4,9	14,6
2	Baustoffe Flechtingen Zweigniederlassung der Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Lindenplatz 20 39345 Flechtingen	a) Brößnitz	Grauwacke	04.02.2009	0,9	1,3	2,2
3	BuB Baustoffunion GmbH Natursteinwerk Mittweida Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida	a) Mittweida	Granit	19.10.2007	1,5	0,6	2,1
4	Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	a) Niederebersbach	Grauwacke	31.08.2006	1,8	2,5	4,3
				25.06.2009	2,8	0,0	2,8
				15.04.2010	3,3	3,4	6,7
				27.07.2011	2,9	4,1	7,0

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	Σ [M.-%]
5	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Dresdner Straße 234 09131 Chemnitz	a) Breitenau	Grauwacke	12.05.2006	2,0	2,3	4,3
				14.05.2007	1,9	1,9	3,8
				20.04.2009	1,8	2,0	3,8
6	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf oHG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf	a) Mittelherwigsdorf	Basalt	25.04.2007	2,8	2,5	5,3
				17.08.2010	2,9	0,0	2,9
7	GEOMIN, Erzgebirgische Kalkwerke GmbH 09514 Lengefeld/Kalkwerk	a) Hermsdorf	Kalkstein	17.05.2011	92,5	4,5	97,0
				b) Lengefeld	Kalkstein	25.10.1997	91,0
		17.04.2008	53,1			43,5	96,6
		17.05.2011	54,3	39,7	94,0		
8	GP Günter Papenburg AG BKN Hartsteinwerk Wermsdorf Calbitzer Straße 04779 Wermsdorf	a) Wermsdorf	Rhyolith	02.06.1998	1,4	0,7	2,1
				01.08.2007	0,6	0,6	1,2
				27.10.2011	0,9	0,1	1,0
9	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Niederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt	a) Demitz-Thumitz	Granodiorit	05.11.2007	2,1	1,5	3,6
				12.05.2010	2,0	1,7	3,7
		b) Seifersdorf	Diabas	24.09.2007	21,5	8,0	29,5
				16.11.2010	17,4	4,8	22,2
				20.05.2011	23,9	4,6	28,5

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	Σ [M.-%]
10	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meßweg 1 01665 Klipphausen	a) Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	28.06.2006	2,5	1,5	4,0
				12.09.2007	2,3	1,5	3,8
				15.10.2008	2,3	0,2	2,5
11	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 8 a 08606 Oelsnitz/Vogtland	a) Bösenbrunn	Diabas	22.09.2008	12,6	10,1	22,7
				05.11.2009	16,4	6,5	22,9
				20.05.2010	14,1	9,3	23,4
				15.06.2011	15,5	9,5	25,0
		b) Limbach	Diabas	21.11.2006	7,3	12,6	19,9
				10.04.2008	10,0	5,4	15,4
				08.05.2009	20,2	5,6	25,8
				18.10.2010	16,9	10,1	27,0
12	Max Bögl Roh- und Baustoffe GmbH & Co. KG Talstraße 24 OT Dörfel 09487 Schlettau	a) Dörfel	Gneis	14.06.2006	1,5	3,7	5,2
				05.07.2007	1,8	3,1	4,9
				17.04.2008	1,6	2,7	4,3
				17.09.2009	1,5	1,6	3,1
				08.06.2010	2,5	4,1	6,6

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	∑ [M.-%]
13	Mineral Baustoff GmbH & Co. KG Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf	a) Diethensdorf	Granulit	01.09.2006 14.08.2007	2,0 2,5	1,3 2,6	3,3 5,1
		b) Grumbach	Gneis	05.10.2009	3,8	1,1	4,9
		c) Hartmannsdorf	Granulit	08.09.2008	1,1	0,9	2,0
				27.04.2011	0,8	0,7	1,5
d) Pockau-Görsdorf	Gneis	15.05.1997	2,5	1,9	4,4		
14	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 02977 Hoyerswerda	a) Bernbruch	Grauwacke	02.06.2010 20.09.2011	1,4 2,0	3,2 2,8	4,6 4,8
		b) Schwarzkollm	Granodiorit	02.09.2010	0,8	0,7	1,5
				Grauwacke	02.09.2010	0,9	0,4
15	Ostrauer Kalkwerke GmbH Kalkwerkstraße 1 04749 Ostrau	a) Ostrau	Dolomit	22.06.1998 16.05.2011	48,5 50,5	40,6 38,3	89,1 88,8

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	∑ [M.-%]
16	ProStein GmbH & Co. KG Zum Steinberg 36 01920 Elstra	a) Ebersbach	Lamprophyr/Granodiorit	17.08.2009	4,5	3,6	8,1
				07.09.2010	5,0	6,4	11,4
		b) Friedrichswalde	Diabas	26.09.2006	8,6	3,4	12,0
				15.10.2008	11,4	5,5	16,9
				07.06.2011	3,0	1,5	4,5
		c) Pließkowitz	Biotit-Granodiorit/Lamprophyr	06.+19.10.2006	1,3	1,5	2,8
				14.05.2008	1,6	1,2	2,8
				31.08.2009	1,5	2,5	4,0
				02.11.2010	2,3	2,6	4,9
				19.09.2011	1,8	2,1	3,9
17	Richter GmbH & Co. KG Splitt- und Schotterwerk Neudorfer Straße 1 09484 Hammerunterwiesenthal	a) Hammerunterwiesenthal	Amphibolit	23.09.2009	4,8	3,0	7,8

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt				
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	Σ [M.-%]		
18	Sächsische Quarzporphyrwerke GmbH Pönitzer Weg 15 04425 Taucha	a) Großsteinberg	Rhyolith	02.06.2006	1,3	1,9	3,2		
				08.05.2008	1,8	0,8	2,6		
				29.09.2011	1,8	1,6	3,4		
				b) Hohnstädt	Rhyolith	16.10.2006	2,0	1,3	3,3
				c) Lüptitz		Rhyolith	09.10.2007	2,5	1,8
					05.06.2009		2,3	1,4	3,7
					03.08.2009		2,3	1,2	3,5
					30.09.2010		2,0	1,2	3,2
					16.08.2011		2,4	1,8	4,2
		19	SBS Steinbruch Schelmburg GmbH & Co. KG Schachtstraße 4 08141 Reinsdorf	a) Kirchberg, Wiesener Straße	Hornfels	31.07.2007	0,5	0,5	1,0
07.10.2010	0,5					0,0	0,5		
20	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Am Klengelsberg 04687 Altenhain	a) Altenhain	Rhyolith	20.04.2007	1,8	1,9	3,7		
				16.06.2008	2,1	3,4	5,5		
				08.10.2009	1,3	1,1	2,4		
				22.09.2010	1,9	1,7	3,6		
21	Steinbruch Oberottendorf GmbH Bischofswerdaer Straße 324 OT Oberottendorf 01844 Neustadt/Sachsen	a) Oberottendorf	Zweiglimmergranodiorit/Lamprophyr (Mikrogabbro)	20.07.2006	1,3	1,8	3,1		
				21.07.2008	1,6	2,1	3,7		
				29.06.2011	2,0	2,6	4,6		
22	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau	a) Wittichenau	Grauwacke	29.08.2006	0,8	2,1	2,9		
				05.11.2007	0,8	2,4	3,2		
				21.06.2011	0,8	2,3	3,1		

Lfd. Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Datum der Probenahme	Karbonatgehalt		
					CaCO ₃ [M.-%]	MgCO ₃ [M.-%]	Σ [M.-%]
23	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH Borstendorfer Straße OT Buchenberg 09573 Leubsdorf	a) Buchenberg	Gneis	16.05.2006	1,4	2,4	3,8
				21.04.2009	1,5	1,4	2,9